




preizolácia vedenia/stožiar

existujúce vedenia/stožiar

Zmena	c		Dátum		Vykonat	
	b					
	a					

Zodpovedný projektant:
Ing. Sersen

Vypracoval:
Bc. Felcan

Schválil:
Ing. Sersen



Košická 56, 821 08 Bratislava 2
tel. 00421-2-55565268 e-mail: edwin@edwin.sk

12067 - Lisková - preizolácia vedenia č.7731

Celková situácia

Mierka 1: 50 000

Formát A3


Dátum 02.2020


Účel DRS

Archívne číslo


ED 20-5-1468

Žiadna časť tejto dokumentácie nesmie byť reprodukována alebo použitá bez písomného povolenia









Rz Sokolnice

Dunava


Vladimirov


Hlav

Šmolose


Velký výžlos







-  existujúce vedenie/stožiar - bez nutnosti preizolácie
 preizolácia vedenia/stožiar
 preizolácia vedenia/stožiar + výmena vodičov

Zmena	c		Dátum		Výkonat		 EDVIN, s.r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENIERSKÁ FIRMA S ODPRAVDNÝM SLOVOM	
	b							
	a							
Zodpovedný projektant:		Ing. Sersen	Vypracoval:		Mgr. Pavelka	Schválil:	Ing. Sersen	Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava 2 tel. 00421-2-65565268 e-mail: edvin@edvin.sk
Lisková - preizolácia vedenia č.7731							Mierka	1: 10 000
							Formát	Formát
							Dátum	07.2019
							Účel	Účel
Situačná mapa							Archivné číslo ED 19-5-1403	
Žiadna časť tejto dokumentácie nesmie byť reprodukováná alebo použitá bez písomného povolenia								









k.ú. Valašská Dubová
ED 19-5-1404 část 5


Star? Lazy

41
Ns

42
Ns









k.ú. Jasenová
ED 19-5-1404 časť 5



